

Návod k lepení fototapety W+G

Reklamace fototapety může být uznána pouze v případě, že jsou všechny díly suché a bez lepidla!



1. NÁČINÍ

Pro lepení fototapety W+G budete potřebovat:

- 1 kbelík pro přípravu lepidla
- 1 váleček pro nanesení lepidla
- 1 ulamovací nůž pro odřezávání
- 1 metr
- čistý hadřík (navlhčený) nebo mořská houba



2. PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch stěny musí být suchý, čistý, rovný a hladký. Jakékoli nerovné plochy vyhladte vnitřním tmelem značky Pufas. Všechny staré tapety a nátěry na olejové bázi by měly být ze stěny důkladně odstraněny. Pokud je stěna příliš savá, opatřete podklad penetrací.

3. PŘÍPRAVA FOTOTAPETY K LEPENÍ

Rozložte fototapetu na čistou a suchou podlahu před připravenou stěnu, abyste si zkontrolovali, zda vzor na jednotlivých dílech fototapety k sobě správně navazuje a zda je povrch a kvalita tisku fototapety v pořádku. Dále porovnejte velikost fototapety a připravené stěny.

Při měření stěny si nejprve tužkou pečlivě označte místa, která vám následně pomohou dodržet pravý úhel. Na stěně nakreslete vodorovnou čáru tak, aby byla ve stejné vzdálenosti od podlahy i stropu. Tím docílíte toho, že fototapeta bude umístěna uprostřed.

Při lepení i schnutí fototapety musí být v místnosti dodržena optimální teplota 20 °C.

4. NALEPENÍ FOTOTAPETY NA ZEĎ

Na fototapetu použijte přiložené lepidlo, které smíchejte následovně:

- 4-dílná fototapeta (183 × 254 cm): 40 g na 1,5 l vody
- 8-dílná fototapeta (366 × 354 cm): 60 g na 2 l vody

Lepidlo vsypte do studené vody a důkladně jej po dobu 30 vteřin promíchejte. Počkejte 3 minuty a směs opět promíchejte. Nechejte lepidlo po dobu 15–20 min. odstát a před použitím jej opět důkladně promíchejte.

Jako první začněte lepit levou spodní část fototapety. Lepidlo naneste opatrně a rovnoměrně v tenké vrstvě po celém povrchu prvního dílu fototapety a nechejte jej 1–2 minuty provlhčit. Poté přiložte připravený díl na předem vyznačenou pozici na stěně a opatrně jej vyhladte tapetovacím kartáčem nebo válečkem směrem svrchu dolů. Případně vzduchové bubliny vytlačte směrem od středu ke krajům. Zbytky lepidla ihned odstraňte navlhčeným hadříkem nebo mořskou houbou.

Důležité: Jednotlivé díly, které již jsou natřeny lepidlem, nikdy nepřekládejte přes sebe. Díl fototapety při přenášení ke stěně nepřehýbejte. Pokud to uděláte, nebudete schopni spojené části fototapety od sebe oddělit. Každý díl fototapety je dostatečně malý k pohodlné manipulaci. Obdobně pokračujte v lepení dalších dílů fototapety. Pokud nějaký díl nalepíte křivě, opatrně jej ze stěny stáhněte a ihned znovu přilepte. Při lepení v zimním období musí být místnost dostatečně vytopená a okna zavřená, aby se zabránilo proudění vzduchu.

Pozor: Všechny díly fototapety je potřeba provlhčit po dobu 1–2 minut!

Dovozce: Radomil Dokoupil - DIMEX, Výstavní 49, 702 00, tel.: 596 634 822, www.edimex.cz

Návod k lepení fototapety W+G

Reklamace fototapety může být uznána pouze v případě, že jsou všechny díly suché a bez lepidla!



1. NÁČINÍ

Pro lepení fototapety W+G budete potřebovat:

- 1 kbelík pro přípravu lepidla
- 1 váleček pro nanesení lepidla
- 1 ulamovací nůž pro odřezávání
- 1 metr
- čistý hadřík (navlhčený) nebo mořská houba



2. PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch stěny musí být suchý, čistý, rovný a hladký. Jakékoli nerovné plochy vyhladte vnitřním tmelem značky Pufas. Všechny staré tapety a nátěry na olejové bázi by měly být ze stěny důkladně odstraněny. Pokud je stěna příliš savá, opatřete podklad penetrací.

3. PŘÍPRAVA FOTOTAPETY K LEPENÍ

Rozložte fototapetu na čistou a suchou podlahu před připravenou stěnu, abyste si zkontrolovali, zda vzor na jednotlivých dílech fototapety k sobě správně navazuje a zda je povrch a kvalita tisku fototapety v pořádku. Dále porovnejte velikost fototapety a připravené stěny.

Při měření stěny si nejprve tužkou pečlivě označte místa, která vám následně pomohou dodržet pravý úhel. Na stěně nakreslete vodorovnou čáru tak, aby byla ve stejné vzdálenosti od podlahy i stropu. Tím docílíte toho, že fototapeta bude umístěna uprostřed.

Při lepení i schnutí fototapety musí být v místnosti dodržena optimální teplota 20 °C.

4. NALEPENÍ FOTOTAPETY NA ZEĎ

Na fototapetu použijte přiložené lepidlo, které smíchejte následovně:

- 4-dílná fototapeta (183 × 254 cm): 40 g na 1,5 l vody
- 8-dílná fototapeta (366 × 354 cm): 60 g na 2 l vody

Lepidlo vsypte do studené vody a důkladně jej po dobu 30 vteřin promíchejte. Počkejte 3 minuty a směs opět promíchejte. Nechejte lepidlo po dobu 15–20 min. odstát a před použitím jej opět důkladně promíchejte.

Jako první začněte lepit levou spodní část fototapety. Lepidlo naneste opatrně a rovnoměrně v tenké vrstvě po celém povrchu prvního dílu fototapety a nechejte jej 1–2 minuty provlhčit. Poté přiložte připravený díl na předem vyznačenou pozici na stěně a opatrně jej vyhladte tapetovacím kartáčem nebo válečkem směrem svrchu dolů. Případně vzduchové bubliny vytlačte směrem od středu ke krajům. Zbytky lepidla ihned odstraňte navlhčeným hadříkem nebo mořskou houbou.

Důležité: Jednotlivé díly, které již jsou natřeny lepidlem, nikdy nepřekládejte přes sebe. Díl fototapety při přenášení ke stěně nepřehýbejte. Pokud to uděláte, nebudete schopni spojené části fototapety od sebe oddělit. Každý díl fototapety je dostatečně malý k pohodlné manipulaci. Obdobně pokračujte v lepení dalších dílů fototapety. Pokud nějaký díl nalepíte křivě, opatrně jej ze stěny stáhněte a ihned znovu přilepte. Při lepení v zimním období musí být místnost dostatečně vytopená a okna zavřená, aby se zabránilo proudění vzduchu.

Pozor: Všechny díly fototapety je potřeba provlhčit po dobu 1–2 minut!

Dovozce: Radomil Dokoupil - DIMEX, Výstavní 49, 702 00, tel.: 596 634 822, www.edimex.cz

Návod k lepení fototapety W+G

Reklamace fototapety může být uznána pouze v případě, že jsou všechny díly suché a bez lepidla!



1. NÁČINÍ

Pro lepení fototapety W+G budete potřebovat:

- 1 kbelík pro přípravu lepidla
- 1 váleček pro nanesení lepidla
- 1 ulamovací nůž pro odřezávání
- 1 metr
- čistý hadřík (navlhčený) nebo mořská houba



2. PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch stěny musí být suchý, čistý, rovný a hladký. Jakékoli nerovné plochy vyhladte vnitřním tmelem značky Pufas. Všechny staré tapety a nátěry na olejové bázi by měly být ze stěny důkladně odstraněny. Pokud je stěna příliš savá, opatřete podklad penetrací.

3. PŘÍPRAVA FOTOTAPETY K LEPENÍ

Rozložte fototapetu na čistou a suchou podlahu před připravenou stěnu, abyste si zkontrolovali, zda vzor na jednotlivých dílech fototapety k sobě správně navazuje a zda je povrch a kvalita tisku fototapety v pořádku. Dále porovnejte velikost fototapety a připravené stěny.

Při měření stěny si nejprve tužkou pečlivě označte místa, která vám následně pomohou dodržet pravý úhel. Na stěně nakreslete vodorovnou čáru tak, aby byla ve stejné vzdálenosti od podlahy i stropu. Tím docílíte toho, že fototapeta bude umístěna uprostřed.

Při lepení i schnutí fototapety musí být v místnosti dodržena optimální teplota 20 °C.

4. NALEPENÍ FOTOTAPETY NA ZEĎ

Na fototapetu použijte přiložené lepidlo, které smíchejte následovně:

- 4-dílná fototapeta (183 × 254 cm): 40 g na 1,5 l vody
- 8-dílná fototapeta (366 × 354 cm): 60 g na 2 l vody

Lepidlo vsypte do studené vody a důkladně jej po dobu 30 vteřin promíchejte. Počkejte 3 minuty a směs opět promíchejte. Nechejte lepidlo po dobu 15–20 min. odstát a před použitím jej opět důkladně promíchejte.

Jako první začněte lepit levou spodní část fototapety. Lepidlo naneste opatrně a rovnoměrně v tenké vrstvě po celém povrchu prvního dílu fototapety a nechejte jej 1–2 minuty provlhčit. Poté přiložte připravený díl na předem vyznačenou pozici na stěně a opatrně jej vyhladte tapetovacím kartáčem nebo válečkem směrem svrchu dolů. Případně vzduchové bubliny vytlačte směrem od středu ke krajům. Zbytky lepidla ihned odstraňte navlhčeným hadříkem nebo mořskou houbou.

Důležité: Jednotlivé díly, které již jsou natřeny lepidlem, nikdy nepřekládejte přes sebe. Díl fototapety při přenášení ke stěně nepřehýbejte. Pokud to uděláte, nebudete schopni spojené části fototapety od sebe oddělit. Každý díl fototapety je dostatečně malý k pohodlné manipulaci. Obdobně pokračujte v lepení dalších dílů fototapety. Pokud nějaký díl nalepíte křivě, opatrně jej ze stěny stáhněte a ihned znovu přilepte. Při lepení v zimním období musí být místnost dostatečně vytopená a okna zavřená, aby se zabránilo proudění vzduchu.

Pozor: Všechny díly fototapety je potřeba provlhčit po dobu 1–2 minut!

Dovozce: Radomil Dokoupil - DIMEX, Výstavní 49, 702 00, tel.: 596 634 822, www.edimex.cz