

Vliesové fototapety

- vysoce kvalitní materiál
- snadná aplikace
- široký výběr
- dlouhá životnost



Výrobce: Radomil Dokoupil - DIMEX, Výstavní 3092/49, Ostrava, www.edimex.cz

Velikosti fototapet

Na vliesovou fototapetu je potřeba se dívat alespoň ze vzdálenosti 2 metrů!

Vliesové fototapety nabízíme ve 4 velikostech – XL, L, M a S. Každá z uvedených velikostí se skládá z určitého počtu dílů.
Tolerance uvedeného rozměru vytištěné vliesové fototapety je 1 %.


XL

330×220 cm
3-dílná




L

220×220 cm
2-dílná




M

330×110 cm
2-dílná



S

110×220 cm
1-dílná




Barvy na vytištěné fototapetě se z technologických důvodů nemusí vždy 100% shodovat s předlohou v katalogu či na webových stránkách. Jedná se o naprosto běžný jev, který není důvodem k reklamaci.

Návod k lepení vliesových fototapet

1. Nářadí

- 1 kbelík pro přípravu lepidla
- 1 váleček pro nanesení lepidla
- 1 přitlačný váleček nebo tapetovací kartáč
- 1 ulamovací nůž
- 1 metr
- 1 mořská houba



2. Příprava podkladu

Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný a hladký. Jakékoli nerovné plochy vyhladte použitím vnitřního tmelu Pufas. Všechny staré tapety, nepevné malby a nátěry na olejové bázi ze stěny důkladně odstraňte.

Důležité: Před nanesením lepidla důkladně zkontrolujte savost podkladu:

- V případě, že je stěna příliš savá, je potřeba na ní aplikovat penetrační nátěr Pufas. Pokud savý podklad nebude penetrován, dojde k předčasnému vyschnutí lepidla a vliesová fototapeta nebude na zvoleném podkladu držet.
- V případě, že je stěna nesavá, je nezbytné ji přebrousit.

3. Příprava fototapety k lepení

Rozložte vliesovou fototapetu na čistou a suchou podlahu před připravenou stěnu a pečlivě zkontrolujte:

- zda vzor na jednotlivých dílech vliesové fototapety k sobě správně navazuje,
- zda je povrch a kvalita tisku vliesové fototapety v pořádku.

Dále porovnejte velikost vliesové fototapety a připravené stěny. Při měření stěny si pomocí olovnice pečlivě tužkou označte místa, která vám následně pomohou dodržet pravý úhel 90°. Po celou dobu lepení i schnutí vliesové fototapety musí být v místnosti dodržena jednotná teplota – optimálně ve výši 20 °C.

4. Nalepení fototapety na zeď

Pro lepení vliesové fototapety použijte speciální GTV lepidlo od firmy Pufas určené pro těžké vliesové tapety. Při přípravě lepidla vždy dodržujte přesné pokyny výrobce. První díl fototapety přiložte na předem vyznačenou pozici na stěně, na kterou jste již nanесли lepidlo, a opatrně jej svrchu dolů přitlačte ke stěně tapetovacím kartáčem event. přitlačným válečkem. Lepidlo a vzduchové bubliny vytlačte pomocí kartáče nebo přitlačného válečku směrem od středu ke krajům. Obdobným způsobem pokračujte v lepení dalších dílů vliesové fototapety.

Bílý okraj v horní části vícedílné vliesové fototapety je zde ponechán z důvodu číslování jednotlivých pásů pro lepení. Tento bílý okraj je nutno po úplném zaschnutí fototapety následně ořezat – cca po 24 hod.




5. Důležité pokyny

- Lepidlo se nanáší válečkem pouze na stěnu (nikoli na fototapetu).
- Při uhlazování fototapety, vytlačování vzduchových bublin a přebytečného lepidla používejte vždy tapetovací kartáč nebo přitlačný váleček.
- Dbejte vždy na čistotu používaného nářadí, aby se povrch fototapety neušpinil.
- Všechny díly vliesové fototapety se lepí na styk (tzn. bez překrytí)!

6. Reklamace

Reklamace vliesové fototapety může být uznána pouze v případě, že jsou všechny díly suché a bez lepidla! Reklamaci nelze uplatnit na již nalepenou fototapetu. Případné tiskové odchylky, které nejsou viditelné ze vzdálenosti 2 metrů, nejsou důvodem k reklamaci.

Výrobce: Radomil Dokoupil - DIMEX, Výstavní 3092/49, Ostrava, tel.: +420 596 634 822, www.edimex.cz



Doporučujeme

Pro dokonalé nalepení vliesových fototapet doporučujeme používat kvalitní přípravky značky PUFAS.



Vnitřní tmel

Prodyšný, objemově stálý tmel s vysokou přidržitelností k veškerým minerálním podkladům v interiérech. Je vhodný k utěšňování spár a trhlin, k celoplošnému stěrkování, k formování i modelování. Lze jej nanášet na omítky, betony, zdivo, pórobetony apod.



Hlubkový penetrační nátěr

Je určený ke zpevnění podkladů, slepení jemných prachových částic a nečistot, snížení a zajištění stejnoměrné nasákavosti vzdušných, savých a poréznych ploch.



Podklad pod tapety 3 v 1 – bílý

Bílý penetrační nátěr je vhodný pro sjednocení barevně odlišných podkladů, reguluje nasákavost podkladu a zajišťuje jeho nosnost.



GTV lepidlo na vliesové tapety

Speciální zesílené rychle rozpustné lepidlo vhodné k lepení středně těžkých a těžkých vliesových tapet. Vyznačuje se vynikající odolností proti vlhkosti, po uschnutí je transparentní.



Lepidlo na tapetové spoje

Bílé lepidlo s vysokou lepicí silou určené k rychlým opravám uvolněných spojů tapet. Vhodné pro všechny typy podkladů.



Ochrana tapet a nátěrů

Bezbarvý ochranný nátěr pro fototapety, který se na povrch aplikuje pomocí nástříku nebo válečku s krátkým chlupem (např. velurového). Po použití tohoto prostředku bude povrch fototapety lesklý, barevně výraznější a do značné míry omyvatelný. Aplikace nátěru však vyžaduje určité zkušenosti.

