



NÁVOD K POUŽITÍ

Použití: Papírové tapety jsou vhodné do všech interiérů, nehodí se však do vlhkého prostředí a na stěny, u kterých stavební materiál pracuje (např. panelové zdvo, novostavby).

Podklad: Stěny místnosti důkladně očistěte a vyrovnejte nerovnosti stěrkovací hmotou. Staré tapety a vodou rozpustnou malbu odstraňte, nejlépe vodou, odstraňovačem tapet nebo lepidlem na tapety Pufas rozpuštěném ve vodě (cca 1 krabička na 8-10 l). Jiné přípravky nedoporučujeme použít, jelikož mohou způsobit na stěně žluté fleky, které by mohly prosvítat přes tapetu. Nejprve proveďte kontrolu vlhkosti stěny. Na stěnu připevněte igelitovou fólii o rozměrech 10x10 cm a oblepte ji dokola lepicí páskou. Vyčkejte 24 hod. Pokud se fólie neorosí, podklad je pro tapetování vhodný. V případě, že je podklad suchý a pevný, můžete přistoupit k lepení. Na čerstvou omítku naneste penetrační nátěr Pufas. Penetraci podkladu můžete provést rovněž i lepidlem na lepení tapet, a to dle návodu výrobce.

Množství: Počet rolí tapet je závislý na prostřihu tapety, který je uvedený na etiketě. Ke každému nalepenému pásu prostřihů připočtete. Orientační spotřeba je uvedena v tabulce.

Obvod (v m)	Počet rolí při výšce stropu		
	2,10 - 2,35 m	2,40 - 3,05 m	3,10 - 4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

Kontrola před tapetováním:

Zákazník je povinen zkontrolovat každou roli tapety ještě před samotným nalepením, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po jejím nastříhání nebo dokonce nalepení.

Zkontrolujte si vždy sérii, vzor a barevnost tapety.

■ Tapety se stejným číselným kódem musí obsahovat totožné označení výrobní šarže, a to z důvodu zajištění shodného barevného odstínu (např. tapeta č. 6238-12, výrobní šarže 9A). V případě zjištění rozdílných šarží role v žádném případě nerozbalujte z originálního obalu a obraťte se na prodejce.

Pokud šarže souhlasí, přikročte k rozbalení jednotlivých rolí. Zjistěte si však nejdřív, zda vám zakoupená metráž tapet vystačí na vytapetování určené místnosti. Až poté vybalte tapetu z originálního obalu. Rozložte si role vedle sebe a zkontrolujte, zda nevykazují nějaké vady či barevné odchylky. Porovnejte si barevnost více rolí navzájem. Nestříhejte všechny role najednou, ale postupně. Reklamovat lze pouze celé role.

■ V případě, že výrobní šarže na tapetách souhlasí, ale přesto se barva tapet se stejným číselným kódem vzájemně liší, role v žádném případě nestříhejte ani nelepěte a obraťte se na prodejce. V případě nalezení jakýchkoli jiných vad či skvm na povrchu tapety postupujte obdobným způsobem.

tapety – papírové

© 2013 Dimex, Výstavní 49, 702 00 Ostrava. Všechna práva vyhrazena.



NÁVOD K POUŽITÍ

Použití: Papírové tapety jsou vhodné do všech interiérů, nehodí se však do vlhkého prostředí a na stěny, u kterých stavební materiál pracuje (např. panelové zdvo, novostavby).

Podklad: Stěny místnosti důkladně očistěte a vyrovnejte nerovnosti stěrkovací hmotou. Staré tapety a vodou rozpustnou malbu odstraňte, nejlépe vodou, odstraňovačem tapet nebo lepidlem na tapety Pufas rozpuštěném ve vodě (cca 1 krabička na 8-10 l). Jiné přípravky nedoporučujeme použít, jelikož mohou způsobit na stěně žluté fleky, které by mohly prosvítat přes tapetu. Nejprve proveďte kontrolu vlhkosti stěny. Na stěnu připevněte igelitovou fólii o rozměrech 10x10 cm a oblepte ji dokola lepicí páskou. Vyčkejte 24 hod. Pokud se fólie neorosí, podklad je pro tapetování vhodný. V případě, že je podklad suchý a pevný, můžete přistoupit k lepení. Na čerstvou omítku naneste penetrační nátěr Pufas. Penetraci podkladu můžete provést rovněž i lepidlem na lepení tapet, a to dle návodu výrobce.

Množství: Počet rolí tapet je závislý na prostřihu tapety, který je uvedený na etiketě. Ke každému nalepenému pásu prostřihů připočtete. Orientační spotřeba je uvedena v tabulce.

Obvod (v m)	Počet rolí při výšce stropu		
	2,10 - 2,35 m	2,40 - 3,05 m	3,10 - 4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

Kontrola před tapetováním:

Zákazník je povinen zkontrolovat každou roli tapety ještě před samotným nalepením, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po jejím nastříhání nebo dokonce nalepení.

Zkontrolujte si vždy sérii, vzor a barevnost tapety.

■ Tapety se stejným číselným kódem musí obsahovat totožné označení výrobní šarže, a to z důvodu zajištění shodného barevného odstínu (např. tapeta č. 6238-12, výrobní šarže 9A). V případě zjištění rozdílných šarží role v žádném případě nerozbalujte z originálního obalu a obraťte se na prodejce.

Pokud šarže souhlasí, přikročte k rozbalení jednotlivých rolí. Zjistěte si však nejdřív, zda vám zakoupená metráž tapet vystačí na vytapetování určené místnosti. Až poté vybalte tapetu z originálního obalu. Rozložte si role vedle sebe a zkontrolujte, zda nevykazují nějaké vady či barevné odchylky. Porovnejte si barevnost více rolí navzájem. Nestříhejte všechny role najednou, ale postupně. Reklamovat lze pouze celé role.

■ V případě, že výrobní šarže na tapetách souhlasí, ale přesto se barva tapet se stejným číselným kódem vzájemně liší, role v žádném případě nestříhejte ani nelepěte a obraťte se na prodejce. V případě nalezení jakýchkoli jiných vad či skvm na povrchu tapety postupujte obdobným způsobem.

tapety – papírové

© 2013 Dimex, Výstavní 49, 702 00 Ostrava. Všechna práva vyhrazena.



NÁVOD K POUŽITÍ

Použití: Papírové tapety jsou vhodné do všech interiérů, nehodí se však do vlhkého prostředí a na stěny, u kterých stavební materiál pracuje (např. panelové zdvo, novostavby).

Podklad: Stěny místnosti důkladně očistěte a vyrovnejte nerovnosti stěrkovací hmotou. Staré tapety a vodou rozpustnou malbu odstraňte, nejlépe vodou, odstraňovačem tapet nebo lepidlem na tapety Pufas rozpuštěném ve vodě (cca 1 krabička na 8-10 l). Jiné přípravky nedoporučujeme použít, jelikož mohou způsobit na stěně žluté fleky, které by mohly prosvítat přes tapetu. Nejprve proveďte kontrolu vlhkosti stěny. Na stěnu připevněte igelitovou fólii o rozměrech 10x10 cm a oblepte ji dokola lepicí páskou. Vyčkejte 24 hod. Pokud se fólie neorosí, podklad je pro tapetování vhodný. V případě, že je podklad suchý a pevný, můžete přistoupit k lepení. Na čerstvou omítku naneste penetrační nátěr Pufas. Penetraci podkladu můžete provést rovněž i lepidlem na lepení tapet, a to dle návodu výrobce.

Množství: Počet rolí tapet je závislý na prostřihu tapety, který je uvedený na etiketě. Ke každému nalepenému pásu prostřihů připočtete. Orientační spotřeba je uvedena v tabulce.

Obvod (v m)	Počet rolí při výšce stropu		
	2,10 - 2,35 m	2,40 - 3,05 m	3,10 - 4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

Kontrola před tapetováním:

Zákazník je povinen zkontrolovat každou roli tapety ještě před samotným nalepením, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po jejím nastříhání nebo dokonce nalepení.

Zkontrolujte si vždy sérii, vzor a barevnost tapety.

■ Tapety se stejným číselným kódem musí obsahovat totožné označení výrobní šarže, a to z důvodu zajištění shodného barevného odstínu (např. tapeta č. 6238-12, výrobní šarže 9A). V případě zjištění rozdílných šarží role v žádném případě nerozbalujte z originálního obalu a obraťte se na prodejce.

Pokud šarže souhlasí, přikročte k rozbalení jednotlivých rolí. Zjistěte si však nejdřív, zda vám zakoupená metráž tapet vystačí na vytapetování určené místnosti. Až poté vybalte tapetu z originálního obalu. Rozložte si role vedle sebe a zkontrolujte, zda nevykazují nějaké vady či barevné odchylky. Porovnejte si barevnost více rolí navzájem. Nestříhejte všechny role najednou, ale postupně. Reklamovat lze pouze celé role.

■ V případě, že výrobní šarže na tapetách souhlasí, ale přesto se barva tapet se stejným číselným kódem vzájemně liší, role v žádném případě nestříhejte ani nelepěte a obraťte se na prodejce. V případě nalezení jakýchkoli jiných vad či skvm na povrchu tapety postupujte obdobným způsobem.

tapety – papírové

© 2013 Dimex, Výstavní 49, 702 00 Ostrava. Všechna práva vyhrazena.

Reklamače tapet:

V případě, že budete chtít uplatnit reklamaci na zakoupené tapety, musí být dodrženy následující podmínky, bez nichž nebude možné reklamaci kladně vyřídit:

- role tapety musí být v originálním balení (tedy nerozstříhaná),
- ke každé reklamované roli musí být přiložena originální etiketa označující číslo tapety a její šarží,
- reklamaci nelze uplatnit na již nalepené tapety.

Náčiní: tužka, metr, špachtle, nůžky, olovnice, speciální nůž, úzký váleček, pryžový váleček, tapetovací kartáč, štětka pro nanesení lepidla, pracovní stůl. Správně zvolené náčiní ulehčuje práci.

Lepidlo: Pro kvalitní zpracování je rozhodující správně zvolené lepidlo. Pokud jsou tapety dvojrvtvé (tzv. duplex) nebo je lepíte na nesavý podklad, je lepší použít hustší lepidlo a nanášet tenkou vrstvou než naopak. Natírejte tapetu i stěnu. Tapetu natírejte a rubovou stranou přeložte na sebe, aby se lepidlo vsáкло rovnoměrně do celé tapety. **Pozor! Čas na nasáknutí papírových tapet je 4 min!** Pokud bude čas nasakování delší než doporučený, tapeta se natáhne.

Lepení:

a) jak nařezat tapetu: délka pásu = výška místnosti + 5 cm navíc nahoře a dole na zarovnání. V případě, že jsou tapety se vzorem (je nutný prostříh), přikládá se role tak, aby vždy navazoval začátek vzoru. Vrch tapety si raději označte tužkou (znakem ^), aby při lepení nedošlo k převrácení pásu tapety, pokud tak ovšem není uvedeno na etiketě. Nedoporučujeme, abyste si tapety dopředu nastříhali na celou místnost, jelikož v případě reklamace není možné reklamovat již nastříhané role.

b) vlastní lepení:

První pás lepte od okna směrem ke dveřím. Nejdříve si pomoci olovnice vyznačte svislou linii. Tapety nalepte těsně vedle sebe, jen v rozích a na problémových místech můžete tapety přelepit přes sebe. Přiložte první pruh na stěnu a přitlačte ho kartáčem ke stěně. Aby nezůstávaly vzduchové bubliny, vyhlaďte tapety kartáčem směrem od středu ke krajům. Okraje tapet, které přesahují v dolní části, odřežte ořezávačem pomocí pravítka. Zbytky lepidla odstraňte pokud možno ihned mořskou houbou. Při lepení přes zásuvky a vypínače vypněte elektrický proud, při samotném lepení odšroubujte kryt, nalepte tapetu a potom vyřežte otvor. Při lepení okenních výklenků nechejte tapetu přechřívát a po zaschnutí ji přesně odřežte. Za radiátory stačí tapetu 10-15 cm založit. Stropy raději lepte ve dvojici. Pokud chcete individuálně a zvlášť upravit stěnu borduru, na zaschlou tapetu si pomoci tužky a pravítka označte místo. Pomocí ořezávače a pravítka nařežte tapetu a potom ji odstraňte. Borduru vlepte do vyřezaného místa. V případě nutnosti je možné nalepit borduru přímo na tapetu lepidlem na bordury Pufas. Nelepte tapety při otevřeném okně, dveřích, nevypínejte topení – pokud voda brzy vyschne, vytvoří se na tapetě boule. Ideální teplota v místnosti pro lepení tapet je 20 °C.

Značení CE:

Prohlášení o vlastnostech tapet A.S.Création jsou zveřejněna elektronicky na stránkách www.edimex.cz (v sekci Certifikace).

Reklamače tapet:

V případě, že budete chtít uplatnit reklamaci na zakoupené tapety, musí být dodrženy následující podmínky, bez nichž nebude možné reklamaci kladně vyřídit:

- role tapety musí být v originálním balení (tedy nerozstříhaná),
- ke každé reklamované roli musí být přiložena originální etiketa označující číslo tapety a její šarží,
- reklamaci nelze uplatnit na již nalepené tapety.

Náčiní: tužka, metr, špachtle, nůžky, olovnice, speciální nůž, úzký váleček, pryžový váleček, tapetovací kartáč, štětka pro nanesení lepidla, pracovní stůl. Správně zvolené náčiní ulehčuje práci.

Lepidlo: Pro kvalitní zpracování je rozhodující správně zvolené lepidlo. Pokud jsou tapety dvojrvtvé (tzv. duplex) nebo je lepíte na nesavý podklad, je lepší použít hustší lepidlo a nanášet tenkou vrstvou než naopak. Natírejte tapetu i stěnu. Tapetu natírejte a rubovou stranou přeložte na sebe, aby se lepidlo vsáкло rovnoměrně do celé tapety. **Pozor! Čas na nasáknutí papírových tapet je 4 min!** Pokud bude čas nasakování delší než doporučený, tapeta se natáhne.

Lepení:

a) jak nařezat tapetu: délka pásu = výška místnosti + 5 cm navíc nahoře a dole na zarovnání. V případě, že jsou tapety se vzorem (je nutný prostříh), přikládá se role tak, aby vždy navazoval začátek vzoru. Vrch tapety si raději označte tužkou (znakem ^), aby při lepení nedošlo k převrácení pásu tapety, pokud tak ovšem není uvedeno na etiketě. Nedoporučujeme, abyste si tapety dopředu nastříhali na celou místnost, jelikož v případě reklamace není možné reklamovat již nastříhané role.

b) vlastní lepení:

První pás lepte od okna směrem ke dveřím. Nejdříve si pomoci olovnice vyznačte svislou linii. Tapety nalepte těsně vedle sebe, jen v rozích a na problémových místech můžete tapety přelepit přes sebe. Přiložte první pruh na stěnu a přitlačte ho kartáčem ke stěně. Aby nezůstávaly vzduchové bubliny, vyhlaďte tapety kartáčem směrem od středu ke krajům. Okraje tapet, které přesahují v dolní části, odřežte ořezávačem pomocí pravítka. Zbytky lepidla odstraňte pokud možno ihned mořskou houbou. Při lepení přes zásuvky a vypínače vypněte elektrický proud, při samotném lepení odšroubujte kryt, nalepte tapetu a potom vyřežte otvor. Při lepení okenních výklenků nechejte tapetu přechřívát a po zaschnutí ji přesně odřežte. Za radiátory stačí tapetu 10-15 cm založit. Stropy raději lepte ve dvojici. Pokud chcete individuálně a zvlášť upravit stěnu borduru, na zaschlou tapetu si pomoci tužky a pravítka označte místo. Pomocí ořezávače a pravítka nařežte tapetu a potom ji odstraňte. Borduru vlepte do vyřezaného místa. V případě nutnosti je možné nalepit borduru přímo na tapetu lepidlem na bordury Pufas. Nelepte tapety při otevřeném okně, dveřích, nevypínejte topení – pokud voda brzy vyschne, vytvoří se na tapetě boule. Ideální teplota v místnosti pro lepení tapet je 20 °C.

Značení CE:

Prohlášení o vlastnostech tapet A.S.Création jsou zveřejněna elektronicky na stránkách www.edimex.cz (v sekci Certifikace).

Reklamače tapet:

V případě, že budete chtít uplatnit reklamaci na zakoupené tapety, musí být dodrženy následující podmínky, bez nichž nebude možné reklamaci kladně vyřídit:

- role tapety musí být v originálním balení (tedy nerozstříhaná),
- ke každé reklamované roli musí být přiložena originální etiketa označující číslo tapety a její šarží,
- reklamaci nelze uplatnit na již nalepené tapety.

Náčiní: tužka, metr, špachtle, nůžky, olovnice, speciální nůž, úzký váleček, pryžový váleček, tapetovací kartáč, štětka pro nanesení lepidla, pracovní stůl. Správně zvolené náčiní ulehčuje práci.

Lepidlo: Pro kvalitní zpracování je rozhodující správně zvolené lepidlo. Pokud jsou tapety dvojrvtvé (tzv. duplex) nebo je lepíte na nesavý podklad, je lepší použít hustší lepidlo a nanášet tenkou vrstvou než naopak. Natírejte tapetu i stěnu. Tapetu natírejte a rubovou stranou přeložte na sebe, aby se lepidlo vsáкло rovnoměrně do celé tapety. **Pozor! Čas na nasáknutí papírových tapet je 4 min!** Pokud bude čas nasakování delší než doporučený, tapeta se natáhne.

Lepení:

a) jak nařezat tapetu: délka pásu = výška místnosti + 5 cm navíc nahoře a dole na zarovnání. V případě, že jsou tapety se vzorem (je nutný prostříh), přikládá se role tak, aby vždy navazoval začátek vzoru. Vrch tapety si raději označte tužkou (znakem ^), aby při lepení nedošlo k převrácení pásu tapety, pokud tak ovšem není uvedeno na etiketě. Nedoporučujeme, abyste si tapety dopředu nastříhali na celou místnost, jelikož v případě reklamace není možné reklamovat již nastříhané role.

b) vlastní lepení:

První pás lepte od okna směrem ke dveřím. Nejdříve si pomoci olovnice vyznačte svislou linii. Tapety nalepte těsně vedle sebe, jen v rozích a na problémových místech můžete tapety přelepit přes sebe. Přiložte první pruh na stěnu a přitlačte ho kartáčem ke stěně. Aby nezůstávaly vzduchové bubliny, vyhlaďte tapety kartáčem směrem od středu ke krajům. Okraje tapet, které přesahují v dolní části, odřežte ořezávačem pomocí pravítka. Zbytky lepidla odstraňte pokud možno ihned mořskou houbou. Při lepení přes zásuvky a vypínače vypněte elektrický proud, při samotném lepení odšroubujte kryt, nalepte tapetu a potom vyřežte otvor. Při lepení okenních výklenků nechejte tapetu přechřívát a po zaschnutí ji přesně odřežte. Za radiátory stačí tapetu 10-15 cm založit. Stropy raději lepte ve dvojici. Pokud chcete individuálně a zvlášť upravit stěnu borduru, na zaschlou tapetu si pomoci tužky a pravítka označte místo. Pomocí ořezávače a pravítka nařežte tapetu a potom ji odstraňte. Borduru vlepte do vyřezaného místa. V případě nutnosti je možné nalepit borduru přímo na tapetu lepidlem na bordury Pufas. Nelepte tapety při otevřeném okně, dveřích, nevypínejte topení – pokud voda brzy vyschne, vytvoří se na tapetě boule. Ideální teplota v místnosti pro lepení tapet je 20 °C.

Značení CE:

Prohlášení o vlastnostech tapet A.S.Création jsou zveřejněna elektronicky na stránkách www.edimex.cz (v sekci Certifikace).

■ bytové textily

■ bambusy

■ samolepicí fólie

■ fototapety

■ tapety

■ www.edimex.cz

■ bytové textily

■ bambusy

■ samolepicí fólie

■ fototapety

■ tapety

■ www.edimex.cz

■ bytové textily

■ bambusy

■ samolepicí fólie

■ fototapety

■ tapety

■ www.edimex.cz